



ZWERYFIKOWANO  
 dn..... 02. WRZ. 1997...  
 Sprawdził A. Miaszkowski  
 Zatwierdził S. Borucki

3	Mostek	1	91.0-02.12.03
2	Tulejka	1	91.0-02.12.02
1	Rurka	1	91.0-02.12.01

Powłoka ochronna  
 Cu/Ni15p  
 PN-83/H-97009

ⓐ popr. 8.10.93  
 Z. Chodkowskie  
 A. Hasiakowicz  
 S. Borucki 09.97

### Ostona czujnika

1:1 "BIAWAR"

91.0-02.12.00